



R-100 GELE AANSLAG VERWIJDERAAR.

Verwijdert de "geel/bruine aanslag" van met gelcoat en 2-componenten verf behandelde oppervlakten.



Instructie:

Gebruik ongemengd of gemengd met water afhankelijk van de aanslag maar maximaal in de verhouding 1:1. Aanbrengen met een zachte borstel of spons. Laat de R100 minimaal 30 minuten inwerken en daarna afspoelen met schoon water. Herhaal de behandeling indien nodig.

